環安衛萬花筒 106年01月13日

國立臺灣大學 105 年 11 月份災害事件檢討

環安衛中心 105.12

【案例】冰箱電源線冒煙事件

一、時間:105年11月19日(星期六)凌晨

二、發生原因:不當操作造成冰箱引接的電源線燒焦。

三、事發經過:凌晨有實驗場所學生聞到燒焦味,立刻通知駐衛警,勘查發現 冰箱電源線冒煙悶燒隨即用滅火器滅火,造成牆面約0.5平方公 尺和樓層標示牌燻黑。

四、檢討與建議:

- (一)施工臨時電源應比照配電材料工法施作,加強安全等級,避免類似個案。
- (二)加強施工計畫和安全防護規定並落實執行方案。
- (三)加強留守人員安全警戒及危機意識,若有災害狀況能及早反應。



現場燻黑情形